

Link do produktu: <https://www.tonerydodrukarki.pl/beben-do-brother-dcp-9020cdw-hl-3140cw-zamiennik-dr241cl-zolty-15000-stron-p-23.html>

Bęben do Brother DCP-9020CDW HL-3140CW MFC-9340CDW żółty - zamiennik DR241CL [15000 str.]

Cena brutto	44,28 zł
Cena netto	36,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	TON-3067
Kod producenta	HAN-05642
Producent	PPHU Artimex Artur Jakubowski
Rodzaj produktu	Bęben
Kolor	Żółty
Wydajność	Standardowa
Linia	Premium

Opis produktu

Bęben do drukarki Brother DCP-9020CDW i HL-3140CW żółty - zamiennik DR241CL

To zamiennik DR241CL prowadzony w sklepie jako wariant żółty dla wygodniejszego wyboru podczas kompletowania materiałów do kolorowych urządzeń Brother. Moduł bębna odpowiada za prawidłowe odwzorowanie obrazu i czystość wydruków.

Najważniejsze informacje

- **Oznaczenie:** zamiennik DR241CL
- **Rodzaj:** bęben
- **Kolor wydruku:** żółty
- **Wydajność:** 15000 stron
- **Linia:** Premium

Kompatybilność

Brother DCP-9015CDW

Brother DCP-9020CDW

Brother HL-3140CW

Brother HL-3150CDW

Brother HL-3170CDW

Brother MFC-9140CDN

Brother MFC-9340CDW

Jak wymienić bęben

1. Wyjmij z urządzenia komplet toner + bęben.
2. Oddziel toner od starego modułu i przełóż go do nowego bębna.
3. Włóż zestaw do drukarki i w razie potrzeby zresetuj licznik bębna zgodnie z instrukcją urządzenia.

Ważne informacje

- Przed zakupem porównaj oznaczenie wkładu oraz model urządzenia.
- Wydajność zależy od rodzaju drukowanych dokumentów i rzeczywistego stopnia pokrycia strony.
- Sprzedajemy wyłącznie zamienniki - nie prowadzimy sprzedaży wkładów producenta.
- Nazwy producentów i modele urządzeń służą wyłącznie do wskazania kompatybilności.

Koszty dostawy

{MODUL_37}