

Link do produktu: <https://www.tonerydodrukarki.pl/beben-do-brother-dcp-l2552dn-hl-l2352dw-mfc-l2712dn-premium-plus-zamiennik-dr2401-12000-stron-p-557.html>



## Bęben do Brother DCP-L2552DN HL-L2352DW MFC-L2712DN Premium Plus - zamiennik DR2401 [12000 str.]

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>33,83 zł</b>                      |
| Cena netto       | <b>27,50 zł</b>                      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                      |
| Czas wysyłki     | <b>Natychmiast</b>                   |
| Numer katalogowy | <b>TON-2140</b>                      |
| Kod producenta   | <b>HAN-03390</b>                     |
| Producent        | <b>PPHU Artimex Artur Jakubowski</b> |
| Rodzaj produktu  | <b>Bęben</b>                         |
| Kolor            | <b>Czarny</b>                        |
| Wydajność        | <b>Standardowa</b>                   |
| Linia            | <b>Premium Plus</b>                  |

### Opis produktu

Bęben do drukarki Brother DCP-L2552DN, HL-L2352DW i MFC-L2712DN - zamiennik DR2401

**UWAGA - dobierz właściwy toner:** ten bęben - zamiennik DR2401 współpracuje wyłącznie z tonerami - zamiennikami TN2411 oraz TN2421. Zanim zamówisz, upewnij się, że Twoja drukarka jest na liście kompatybilności poniżej.

- Sprawdź model drukarki, odczytując symbol urządzenia na przednim panelu.
- Porównaj go z listą kompatybilności w tym opisie.
- Nie sugeruj się nazwą drukarki w komputerze lub aplikacji - często wyświetla błędny model.

Ten zamiennik DR2401 Premium Plus jest modułem bębna do wskazanych urządzeń Brother. Warto dobrać go wtedy, gdy drukarka sygnalizuje wymianę bębna albo jakość wydruku pogarsza się mimo prawidłowo dobranego tonera.

### Najważniejsze informacje

**Oznaczenie:** zamiennik DR2401

**Rodzaj:** bęben

**Kolor:** Czarny

**Wydajność:** 12000 stron

**Linia:** Premium Plus

### Kompatybilność

Brother DCP-L2512D

Brother DCP-L2532DW

Brother DCP-L2552DN

Brother HL-L2312D

Brother HL-L2352DW

Brother HL-L2372DN

Brother MFC-L2712DN

Brother MFC-L2712DW

Brother MFC-L2732DW

Brother MFC-L2752DW

## Jak wymienić bęben

Wyłącz urządzenie, otwórz pokrywę, wyjmij zespół tonera i bębna, przełóż toner do nowego modułu bębna i zamontuj komplet ponownie w drukarce. Po wymianie sprawdź komunikaty na panelu urządzenia.

## Ważne informacje

- Bęben nie jest tonerem - odpowiada za prawidłowe przenoszenie obrazu podczas druku.
- Przed zakupem porównaj oznaczenie zamiennika oraz model urządzenia na obudowie drukarki.
- Nie sugeruj się wyłącznie nazwą drukarki w komputerze lub aplikacji - bywa wyświetlana skrótowo albo błędnie.
- Wydajność zależy od rodzaju drukowanych dokumentów i rzeczywistego stopnia pokrycia strony.
- Sprzedajemy wyłącznie zamienniki - nie prowadzimy sprzedaży wkładów producenta.
- Nazwy producentów i modele urządzeń służą wyłącznie do wskazania kompatybilności.