

Link do produktu: <https://www.tonerydodrukarki.pl/beben-do-brother-hl-5240-hl-5250dn-mfc-8460n-zamiennik-dr3100-25000-stron-p-268.html>

Bęben do Brother HL-5240 HL-5250DN MFC-8460N - zamiennik DR3100 [25000 str.]

Cena brutto	34,44 zł
Cena netto	28,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	TON-2159
Kod producenta	HAN-03412
Producent	PPHU Artimex Artur Jakubowski
Rodzaj produktu	Bęben
Kolor	Czarny
Wydajność	Standardowa
Linia	Premium

Opis produktu

Bęben DR3100 do drukarki Brother HL-5240, HL-5250DN i MFC-8460N - zamiennik do pracy biurowej

To zamiennik DR3100 do monochromatycznych urządzeń Brother. Bęben odpowiada za przenoszenie obrazu na papier, dlatego warto dobrać go dokładnie do modelu drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego.

Najważniejsze informacje

- **Oznaczenie:** zamiennik DR3100
- **Rodzaj:** bęben
- **Kolor wydruku:** Czarny
- **Wydajność:** 25000 stron
- **Linia:** Premium

Kompatybilność

Brother HL-5240

Brother HL-5250DN

Brother HL-5270DN

Brother HL-5280DW

Brother DCP-8060

Brother DCP-8065DN

Brother MFC-8460N

Brother MFC-8860DN

Brother MFC-8870DW

Jak wymienić bęben

Otwórz przednią pokrywę urządzenia, wyjmij zespół bębna z tonerem, przełóż toner do nowego bębna i zamontuj komplet w drukarce. Po wymianie wykonaj próbny wydruk.

Ważne informacje

- Ten zamiennik DR3100 pracuje w tej samej rodzinie urządzeń co tonery TN3130 i TN3170.
- Przed zakupem porównaj oznaczenie bębna oraz model urządzenia.
- Wydajność zależy od rodzaju drukowanych dokumentów i rzeczywistego stopnia pokrycia strony.
- Sprzedajemy wyłącznie zamienniki - nie prowadzimy sprzedaży wkładów producenta.
- Nazwy producentów i modele urządzeń służą wyłącznie do wskazania kompatybilności.