

Link do produktu: <https://www.tonerydodrukarki.pl/beben-do-brother-hl-5240-hl-5250dn-mfc-8460n-zamiennik-dr3100-25000-stron-p-268.html>

## Bęben do Brother HL-5240 HL-5250DN MFC-8460N - zamiennik DR3100 [25000 str.]

Cena brutto	<b>34,44 zł</b>
Cena netto	<b>28,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>Natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>TON-2159</b>
Kod producenta	<b>HAN-03412</b>
Producent	<b>PPHU Artimex Artur Jakubowski</b>
Rodzaj produktu	<b>Bęben</b>
Kolor	<b>Czarny</b>
Wydajność	<b>Standardowa</b>
Linia	<b>Premium</b>

### Opis produktu

Bęben DR3100 do drukarki Brother HL-5240, HL-5250DN i MFC-8460N - zamiennik do pracy biurowej

To zamiennik DR3100 do monochromatycznych urządzeń Brother. Bęben odpowiada za przenoszenie obrazu na papier, dlatego warto dobrać go dokładnie do modelu drukarki lub urządzenia wielofunkcyjnego.

### Najważniejsze informacje

- **Oznaczenie:** zamiennik DR3100
- **Rodzaj:** bęben
- **Kolor wydruku:** Czarny
- **Wydajność:** 25000 stron
- **Linia:** Premium

### Kompatybilność

Brother HL-5240

Brother HL-5250DN

Brother HL-5270DN

Brother HL-5280DW

Brother DCP-8060

Brother DCP-8065DN

Brother MFC-8460N

Brother MFC-8860DN

Brother MFC-8870DW

## Jak wymienić bęben

Otwórz przednią pokrywę urządzenia, wyjmij zespół bębna z tonerem, przełóż toner do nowego bębna i zamontuj komplet w drukarce. Po wymianie wykonaj próbny wydruk.

## Ważne informacje

- Ten zamiennik DR3100 pracuje w tej samej rodzinie urządzeń co tonery TN3130 i TN3170.
- Przed zakupem porównaj oznaczenie bębna oraz model urządzenia.
- Wydajność zależy od rodzaju drukowanych dokumentów i rzeczywistego stopnia pokrycia strony.
- Sprzedajemy wyłącznie zamienniki - nie prowadzimy sprzedaży wkładów producenta.
- Nazwy producentów i modele urządzeń służą wyłącznie do wskazania kompatybilności.