

Link do produktu: <https://www.tonerydodrukarki.pl/beben-do-brother-hl-l5210dw-zamiennik-dr3600-75000-stron-p-195.html>

Bęben do Brother HL-L5210DW/HL-L6210DW/HL-L6410DN - zamiennik DR3600 [75000 str.]

Cena brutto	47,97 zł
Cena netto	39,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	TON-3145
Kod producenta	HAN-05757
Producent	PPHU Artimex Artur Jakubowski
Rodzaj produktu	Bęben
Kolor	Czarny
Wydajność	Standardowa
Linia	Premium

Opis produktu

Bęben DR3600 do drukarki Brother HL-L5210DW, HL-L6210DW i HL-L6410DN - zamiennik

Zamiennik DR3600 to zespół bębna do wybranych urządzeń Brother HL. Jeśli widzisz pasy, smugi lub komunikat DRUM/bęben, zwykle pomaga wymiana bębna. Do kompletu dobierzesz też tonery: **zamiennik TN3600XL** lub **zamiennik TN3610**.

Najważniejsze informacje

- **Oznaczenie:** zamiennik DR3600
- **Rodzaj:** bęben (zespół bębna)
- **Kolor wydruku:** czarny (druk mono)
- **Wydajność:** ok. 75000 stron (A4, 5% pokrycia)
- **Linia:** Premium

Kompatybilność

Potwierdzona kompatybilność:

Brother HL-L5210DN Brother HL-L5210DW Brother HL-L5215DN Brother HL-L6210DW Brother HL-L6410DN Brother HL-L6415DN

Jak wymienić bęben - krok po kroku

1. Otwórz przednią pokrywę i wyjmij moduł bęben + toner.
2. Odłącz toner od starego bębna i przełóż go do nowego bębna - **zamiennika DR3600**.
3. Włóż moduł do urządzenia i zamknij pokrywę.
4. Jeśli urządzenie wymaga resetu licznika bębna (DRUM) - wykonaj reset zgodnie z instrukcją Twojego modelu.

Ważne informacje

- Sprzedajemy wyłącznie zamienniki - nie prowadzimy sprzedaży wkładów producenta.
- Nazwy producentów i modele urządzeń służą wyłącznie do wskazania kompatybilności.

Koszty dostawy

{MODUL_37}