

Link do produktu: <https://www.tonerydodrukarki.pl/beben-do-samsung-clp-365w-clx-3305fw-sl-c410w-zamiennik-r406-16000-stron-p-159.html>

Bęben do Samsung CLP-365W CLX-3305FW SL-C410W - zamiennik R406 [16000 str.]

Cena brutto	210,33 zł
Cena netto	171,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	TON-2287
Kod producenta	HAN-03624
Producent	PPHU Artimex Artur Jakubowski
Rodzaj produktu	Bęben
Kolor	CMYK
Wydajność	Standardowa
Linia	Premium

Opis produktu

Bęben do Samsung CLP-365W, CLX-3305FW i SL-C410W - zamiennik R406

To zamienny bęben R406 do wybranych urządzeń Samsung z rodziny CLP-365, CLX-3305 oraz SL-C410. Jeżeli wydruki mają tło, smugi albo pogarsza się jakość kolorów, przyczyną może być zużyty moduł obrazujący.

Najważniejsze informacje

- **Oznaczenie:** zamiennik R406
- **Rodzaj:** bęben
- **Kolor wydruku:** CMYK
- **Wydajność:** 16000 stron
- **Linia:** Premium

Kompatybilność

Samsung CLP-365W

Samsung CLX-3305FW

Samsung SL-C410W

Jak wymienić bęben

Otwórz urządzenie, wyjmij zużyty moduł bębna, zamontuj nowy element i upewnij się, że tonery są osadzone prawidłowo. Na końcu wykonaj wydruk testowy, aby sprawdzić jakość pracy.

Ważne informacje

- Przed zakupem porównaj oznaczenie wkładu oraz model urządzenia.
- Wydajność zależy od rodzaju drukowanych dokumentów i rzeczywistego stopnia pokrycia strony.
- Sprzedajemy wyłącznie zamienniki - nie prowadzimy sprzedaży wkładów producenta.
- Nazwy producentów i modele urządzeń służą wyłącznie do wskazania kompatybilności.