

Link do produktu: <https://www.tonerydodrukarki.pl/beben-do-xerox-phaser-3052-3260-workcentre-3215-zamiennik-101R00474-10000-stron-p-282.html>

Bęben do Xerox Phaser 3052, 3260, WorkCentre 3215 - zamiennik 101R00474 [10000 str.]

Cena brutto	38,13 zł
Cena netto	31,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	TON-2628
Kod producenta	HAN-04778
Producent	PPHU Artimex Artur Jakubowski
Rodzaj produktu	Bęben
Kolor	Czarny
Wydajność	Standardowa
Linia	Premium

Opis produktu

Bęben do drukarki Xerox Phaser 3052, 3260 i WorkCentre 3215 - zamiennik 101R00474

UWAGA - dobierz właściwy toner: ten bęben - zamiennik 101R00474 współpracuje z tonerem - zamiennikiem 106R02778 w tej rodzinie urządzeń. Jeżeli potrzebujesz wkładu z proszkiem, wybierz toner. Jeżeli pojawiają się smugi, tło albo komunikat o bębnie, sprawdź moduł bębna.

Zamiennik 101R00474 to moduł bębna do wybranych urządzeń Xerox Phaser oraz Xerox WorkCentre. Bęben jest osobnym elementem eksploatacyjnym względem tonera i odpowiada za prawidłowe przenoszenie obrazu podczas druku.

Najważniejsze informacje

Oznaczenie: zamiennik 101R00474

Rodzaj: bęben

Kolor: Czarny

Wydajność: 10000 stron

Linia: Premium

Kompatybilność

Xerox Phaser 3052

Xerox Phaser 3260

Xerox WorkCentre 3215

Xerox WorkCentre 3225

Jak wymienić bęben

Otwórz urządzenie, wyjmij zespół eksploatacyjny zgodnie z instrukcją drukarki i zamontuj nowy zamiennik 101R00474. Po wymianie zamknij pokrywę i wykonaj wydruk kontrolny.

Ważne informacje

- Zamiennik 101R00474 to bęben, a nie toner. Tonerem dla tej rodziny urządzeń jest zamiennik 106R02778.
- Przed zakupem porównaj model urządzenia z listą kompatybilności i sprawdź komunikat widoczny na drukarce.
- Deklarowana wydajność produktu w sklepie to 10000 stron. Rzeczywisty wynik zależy od sposobu pracy urządzenia.
- Sprzedajemy wyłącznie zamienniki - nie prowadzimy sprzedaży wkładów producenta.
- Nazwy producentów i modele urządzeń służą wyłącznie do wskazania kompatybilności.