

Link do produktu: <https://www.tonerydodrukarki.pl/toner-do-brother-dcp-l1640w-zamiennik-tn1150-1000-stron-p-202.html>

Toner do Brother DCP-L1640W/DCP-L1642W/HL-L1242W - zamiennik TN1150 [1000 str.]

Cena brutto	27,55 zł
Cena netto	22,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	TON-3519
Kod producenta	HAN-06225
Producent	PPHU Artimex Artur Jakubowski
Rodzaj produktu	Toner
Kolor	Czarny
Wydajność	Standardowa
Linia	Premium

Opis produktu

Toner TN1150 do drukarki Brother DCP-L1640W, DCP-L1642W i HL-L1242W - czarny zamiennik

Zamiennik TN1150 to toner czarny do urządzeń Brother z tej rodziny. To wariant standardowy o wydajności ok. 1000 stron, dobry do codziennego druku w domu lub małym biurze.

Najważniejsze informacje

- **Oznaczenie:** zamiennik TN1150
- **Rodzaj:** toner
- **Kolor wydruku:** czarny (druk mono)
- **Wydajność:** ok. 1000 stron (A4, 5% pokrycia)
- **Linia:** Premium

Kompatybilność

Potwierdzona kompatybilność:

Brother DCP-L1640W Brother DCP-L1640WXL Brother DCP-L1642W Brother DCP-L1642WXL Brother HL-L1240W Brother HL-L1242W Brother HL-L1242WXL

Co warto wiedzieć o TN1150

- **Zamiennik TN1150** jest przeznaczony do urządzeń z listy kompatybilności podanej wyżej.
- Przed zakupem porównaj dokładne oznaczenie drukarki z etykietą na obudowie urządzenia.

Jak wymienić toner - krok po kroku

1. Otwórz przednią pokrywę urządzenia.
2. Jeśli toner pracuje w module z bębniem - wyjmij cały zespół zgodnie z instrukcją modelu.
3. Odłącz zużyty wkład i włóż **zamiennik TN1150** do kliknięcia.
4. Zamontuj moduł z powrotem, zamknij pokrywę i wykonaj wydruk testowy.

Ważne informacje

- Sprzedajemy wyłącznie zamienniki - nie prowadzimy sprzedaży wkładów producenta.
- Nazwy producentów i modele urządzeń służą wyłącznie do wskazania kompatybilności.

Koszty dostawy

{MODUL_37}