

Link do produktu: <https://www.tonerydodrukarki.pl/toner-do-brother-hl-l5100dn-hl-l5200dw-mfc-l5750dw-zamiennik-tn3430-3000-str-p-162.html>

Toner do Brother HL-L5100DN HL-L5200DW MFC-L5750DW - zamiennik TN3430 [3000 str.]

Cena brutto	32,96 zł
Cena netto	26,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	TON-1704
Kod producenta	HAN-02755
Producent	PPHU Artimex Artur Jakubowski
Rodzaj produktu	Toner
Kolor	Czarny
Wydajność	Standardowa
Linia	Premium

Opis produktu

Toner TN3430 do drukarki Brother HL-L5100DN, HL-L5200DW i MFC-L5750DW - czarny zamiennik

Ten produkt to **zamiennik TN3430** do urządzeń z tej rodziny. To dobry wybór do codziennych czarnych wydruków dokumentów, faktur i korespondencji w urządzeniach Brother z tej serii.

Najważniejsze informacje

Oznaczenie: zamiennik TN3430

Rodzaj: Toner

Kolor: Czarny

Wydajność: 3000 stron

Linia: Premium

Kompatybilność

Brother HL-L5000D

Brother HL-L5100DN

Brother HL-L5100DNT

Brother HL-L5200DW

Brother HL-L5200DWT

Brother HL-L6250DN

Brother HL-L6300DW

Brother HL-L6300DWT

Brother HL-L6400DW

Brother HL-L6400DWT

Brother DCP-L5500DN

Brother DCP-L6600DW

Brother MFC-L5700DN

Brother MFC-L5750DW

Brother MFC-L6800DW

Brother MFC-L6900DW

Jak wymienić toner

Otwórz pokrywę urządzenia, wyjmij zużyty wkład, włóż nowy produkt zgodnie z prowadnicami i wykonaj wydruk testowy.

W tej rodzinie urządzeń możesz dobrać także pozostałe materiały eksploatacyjne z tej samej grupy: toner TN3430, toner XL TN3480 oraz bęben DR3400 - w linii Premium lub Premium Plus, zależnie od wariantu produktu.

Ważne informacje

- Przed zakupem porównaj oznaczenie wkładu oraz model urządzenia.
- Wydajność zależy od rodzaju drukowanych dokumentów i rzeczywistego stopnia pokrycia strony.
- Sprzedajemy wyłącznie zamienniki - nie prowadzimy sprzedaży wkładów producenta.
- Nazwy producentów i modele urządzeń służą wyłącznie do wskazania kompatybilności.

Koszty dostawy

{MODUL_37}